

RISPOSTA AL QUESITO (aggiornato all'8/6/2017)

VOCE	TESTO
B08004b	Codice prezzo corretto A08004b: Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta passato al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico alla pezza: con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per 1,00 mc di sabbia.
A18016b	Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80 cm: con anta a due specchiature cieche: rovere naturale
B02048	Riparazione di soffitti di incannucciato, compresi la sostituzione di arelle mancanti, deteriorate o non rispondenti alla loro funzione, il fissaggio di quelle smosse, la pulizia accurata e il trattamento conservativo di quelle esistenti e quanto necessario per consentire la perfetta adesione dell'intonaco.
DEI-2015-035023b	Rimozione di depositi superficiali incoerenti (quali terriccio,guano,polvere,etc.) a secco con pennellesse e piccoli aspiratori, da valutare al mq. sui mq effettivamente interessati dal fenomeno, inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti, situazioni di buona adesione e coesione.
DEI-2015-035027a	Applicazione e rimozione bendaggio di sostegno e protezione su parti in pericolo di caduta al fine di sostenere l'intonaco durante le operazioni di consolidamento o anche preliminarmente in operazioni di stacco o strappo. Inclusi gli oneri relativi alla rimozione di colle dalla superficie, da valutare al mq. riconducendo a 0,5 mq. anche superfici complessivamente inferiori da effettuarsi con velatino di garza e resina acrilica in soluzione.
DEI-2015-035030a	Ristabilimento parziale della adesione e della coesione della pellicola pittorica propedeutico alle operazioni di consolidamento e pulitura nei casi di disgregazione e sollevamento della stessa, su graffiti, affreschi e tempere, da valutare al mq. sui mq. di effettiva diffusione del fenomeno da effettuarsi con resine acriliche in emulsione applicate a pennello con carta giapponese o con siringhe.
DEI-2015-035041a	Ristabilimento dell'adesione tra supporto murario ed intonaco di supporto del dipinto mediante iniezioni di adesivi riempitivi, inclusi gli oneri relativi alla preparazione del prodotto, alla stuccatura delle crepe anche di piccola entità e successiva eliminazione dell'eccesso di prodotto dalle superfici ed esclusi gli oneri relativi alla velinatura di parti in pericolo di caduta e puntellatura da effettuarsi con malta idraulica o malta pozzolanica o malta idraulica premiscelata per affreschi per distacchi di dimensioni limitate, diffusi sulla superficie entro il 30% in un mq. da valutare al mq.
DEI-2015-035044f	Ristabilimento dell'adesione tra l'intonaco e l'intonachino o tra gli strati d'intonaco costituenti il supporto del dipinto mediante iniezioni di adesivi, inclusi gli oneri relativi alla preparazione del prodotto, alla stuccatura delle crepe anche di piccola entità e successiva eliminazione dell'eccesso di prodotto dalle superfici ed esclusi gli oneri relativi alla velinatura di parti in pericolo di caduta e puntellatura da effettuarsi con malta idraulica premiscelata per affreschi o malta idraulica premiscelata a basso peso specifico, per distacchi di dimensioni limitate, diffusi sulla superficie entro il 30% in un mq. da valutare al mq.
DEI-2015-035054a	Rimozione di scialbi, incrostazioni, ridipinture o strati aderenti alla pellicola pittorica, da valutare al mq. sui mq. Effettivamente interessati al fenomeno, inclusi gli oneri relativi alla preparazione dei materiali, ai saggi per la scelta della soluzione e dei tempi di applicazione idonei, nei casi di strati parzialmente aderenti, da effettuarsi con bisturi.
DEI-2015-035077a	Stuccatura di cadute degli strati d'intonaco, inclusi i saggi per la composizione della malta idonea per colorazione e granulometria, l'applicazione di due o più strati d'intonaco, successiva pulitura e revisione cromatica dei bordi, nei casi di stuccature di piccole dimensioni entro il 15% di un mq.
DEI-2015-035077b	idem c.s. ...entro il 30% di un mq.
DEI-2015-035078b	Riduzione dell'interferenza visiva dell'intonaco di supporto ad acquarello in presenza di abrasioni, cadute della pellicola pittorica e lacune dell'intonaco, al fine di restituire unità di lettura cromatica dell'opera; da valutare al mq. per superfici interessati dal fenomeno entro il 70% del totale.
DEI-2015-035090b	Protezione superficiale mediante applicazione a spruzzo di resina acrilica in soluzione a bassa percentuale, da valutare, per ciascuna applicazione, al mq. sui mq. interessati dall'operazione; inclusi gli oneri relativi al successivo controllo dell'assorbimento ed eliminazione delle eccedenze di resina dalla superficie.
DEI-2015-035095	Livellamento, consolidamento mediante applicazione di resina acrilica in emulsione, stuccatura delle discontinuità e preparazione del retro da effettuare prima del ricollocamento dell'opera staccata su un nuovo supporto, da valutare al mq. sui mq. interessati dal fenomeno nei casi di intonaco dello

	spessore massimo di 2 cm.
DEI-2015-065029a	Ristabilimento della coesione e della adesione tra supporto, strati preparatori e pellicola pittorica, mediante applicazione di adesivo sintetico o di origine animale, da dare a pennello e con siringhe, esercitando successiva pressione con termocauterio, da effettuarsi in presenza di fenomeni di perdita di adesione e coesione dei materiali costitutivi mediante diffusi; inclusi gli oneri relativi alla rimozione della velinatura, alla preparazione del prodotto e alla rimozione degli eccessi dello stesso; esclusi gli oneri relativi alle operazioni preliminari di pulitura, velinatura o altro, da valutare al mq. riducendo al mq. anche superfici di minore entità.
DEI-2015-065034a	Risanamento del legno di supporto mediante applicazione di listelli o inserti in legno in presenza di fessurazioni, allontanamento delle assi, parti mancanti; esclusi gli oneri riguardanti la velinatura della superficie dipinta, lo smontaggio, la scomposizione in elementi, il consolidamento e le movimentazioni in caso di fessurazioni.
DEI-2015-065036a	Trattamento del legno di supporto con sostanze biocide per la prevenzione e l'eliminazione di attacchi di microorganismi biodeteriogeni e insetti xilofagi; inclusi gli oneri relativi alla sigillatura temporanea con materiale polietilenico per prolungare l'azione del biocida, all'allestimento della vasca o del sistema di immersione; esclusi gli oneri relativi alla velinatura della pellicola pittorica, allo smontaggio, alla scomposizione in elementi, alle movimentazioni.
DEI-2015-065065a	Stuccatura delle lacune degli strati pittorici e rasatura delle stuccature mediante applicazione a spatola e rasatura con bisturi e carte abrasive; inclusi gli oneri relativi alla rimozione dei residui e alla eventuale lavorazione plastica della superficie per l'adeguamento all'area circostante; esclusi gli oneri relativi alla rimozione di stuccatura effettuate in precedenti interventi di restauro e alle verniciature da valutare al mq. riducendo al mq. anche superfici di minore entità.
DEI-2015-AP1	Indagini stratigrafiche conoscitive per individuazione delle diverse stratificazioni di coloriture e decorazioni da eseguirsi a bisturi, martellina o mediante l'ausilio di solventi specifici. Comprensivo di montaggio e smontaggio del trabattello. Comprensivo della documentazione fotografica e relazione finale. Tassello di sondaggio cm.10x10.
B03042a	Distacco di frammenti o parti pericolanti di dimensioni limitate la cui mancanza di adesione provochi rischio di crollo o difficoltà di ricollocamento nella posizione corretta, per consentire l'incollaggio nella posizione originaria o il trasporto in una diversa ubicazione; operazione eseguibile su tutti i tipi di pietra situati sia in ambienti esterni sia in ambienti interni, da valutare a singolo frammento esclusi gli oneri relativi alla velinatura e ad eventuali controforme di sostegno: frammenti non trattenuti da vincoli metallici.
B03102a	Ripresa della stilatura dei giunti con le seguenti modalità: scarnitura delle vecchie malte (ove giudicate irrecuperabili) con l'onere della salvaguardia dei tratti in cui sia possibile un intervento conservativo, stuccatura delle connessioni con malta di calce e inerti adeguati, inclusi gli oneri relativi ai saggi per la composizione di malte idonee per colorazione e granulometria, alla lavorazione superficiale della stessa e alla pulitura di eventuali residui dalle superfici circostanti, escluso il ristabilimento della coesione delle malte conservate; da valutare al mq sull'intero mq di superficie interessata: strato di profondità con malta idraulica ed eventuale materiale di riempimento (per uno strato di livellamento): paramento in laterizi o in pietra calcarea o tufacea di piccole dimensioni regolari.