


PROVA 1

QUESITO A – In fase di esecuzione di un intervento di manutenzione straordinaria di un edificio scolastico disposto su due piani (piano terra e piano primo), viene rilevata la presenza di un fenomeno di sfondellamento di alcuni campi di solaio di primo impalcato, fenomeno non evidenziato in fase di progettazione in quanto celato dalla presenza di un controsoffitto pendinato nella cui intercapedine sono alloggiati le reti impiantistiche.

Il candidato illustri le principali valutazioni da mettere in atto sia come direzione lavori, che sotto aspetti di sicurezza, che infine come Stazione Appaltante.

QUESITO B – Si illustrino le procedure da attuare ai sensi del D.Lgs 81/2008 finalizzate ad escludere la eventuale presenza di ordigni bellici nell'area cortiliva di un edificio pubblico oggetto di un intervento di manutenzione straordinaria della rete di scarico delle acque reflue

QUESITO C - Il candidato illustri casistiche e valutazioni inerenti la distinzione fra subaffidamento e subappalto ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

Three handwritten signatures in black ink, arranged horizontally. The first signature is a stylized 'P' with a vertical line below it. The second signature is a stylized 'AN'. The third signature is a stylized 'M' with a horizontal line below it.